

## Technický list - Montážní návod Technický list - Montážny návod


Pieta umývadlová s nerezovou mřížkou 6/4" - PR 7076C  
Pieta umývadlová s nerezovou mriežkou 6/4" - PR 7076C

### CZ

1. - Vtokový ventil so závitom 6/4"
2. - Tesnenie gumové
3. - Tesnenie penové
4. - Nerez mriežka
5. - Nerez skrutka
6. - Gumená zátka 6/4"
7. - Retiazka
8. - Panáček

### SK

1. - Vtokový ventil se závitom 6/4"
2. - Těsnění pryžové
3. - Těsnění pěnové
4. - Nerez mřížka
5. - Nerez šroub
6. - Pryžová zátka 6/4"
7. - Řetízek
8. - Panáček



Upozornění : Provozní teplota max. 80° C. K čištění výrobku nepoužívejte chemické přípravky obsahující agresivní látky (chlór a sloučeniny chlóru) ani hydroxid sodný (louch sodný). Při jejich použití hrozí poškození částí výrobku. Aktuální verzi návodu naleznete na [www.msotrade.cz](http://www.msotrade.cz)

Upozornenie: Prevádzková teplota max. 80 ° C. Na čistenie výrobku nepoužívajte chemické prípravky obsahujúce agresívne látky (Chlór a zlúčeniny chlóru) ani hydroxid sodný (lúh sodný). Pri ich použití hrozí poškodenie častí výrobku. Aktuálnu verziu návodu nájdete na [www.msotrade.cz](http://www.msotrade.cz)